

Kartenblatt	Funktions-element (FE)	Kosten je Funktionselement [€]	Einstufung				Machbarkeit (je FE)	Umsetzbarkeit	Typspezifisches Arteninventar		Priorisierung (FE-Ansicht)	Umsetzungszeitraum (FE-Ansicht)	Bemerkungen	Maßnahmenträger
			Einschätzung Flächen in öffentlicher Hand	Altlasten innerhalb des Funktionselements (ja/nein)	Flächen mit Naturschutzstatus innerhalb des Funktionselements	MZB			Fische					
1 Nord	Anger_SU_1	1180625	mittel	keine	keine	machbar	Sehr günstig	gering	k.A.	A	2013 -2018	Sicherstellung des Hochwasserschutzes in S	BRW	
1 Nord	Anger_SU_1	6000	mittel	keine	keine	machbar	Sehr günstig	gering	k.A.	A	2013 -2018	Örtlichkeit prüfen, Sicherstellung des Hochv	BRW/Kommunen/Privat	
1 Nord	Anger_SU_2	1627225	kein - sehr gering	keine	keine	machbar	Sehr günstig	gering	k.A.	A	2013 -2018		BRW	
1 Nord	Anger_SW_2	0	mittel	keine	keine	prüfen	Günstig	gering	k.A.	B	2019 - 2027		BRW	
1 Nord	Anger_SU_3	134750	mittel	keine	keine	prüfen	Günstig	gering	k.A.	umgesetzt	bis 2012		BRW	
1 Nord	Anger_SW_3	12500	gering	keine	keine	prüfen	Bedingt günstig	gering	k.A.	B	2019 - 2027		BRW	
1 Nord	Anger_SW_3	0	gering	keine	keine	umgesetzt	umgesetzt	gering	k.A.	umgesetzt	bis 2012	Örtlichkeit prüfen	BRW/Kommunen/Privat	
1 Nord	Anger_SU_4	1064250	hoch	keine	mittel	prüfen	Bedingt günstig	gering	k.A.	B	2019 - 2027		BRW	
1 Nord	Breitscheider Bach_SU_1	188000	kein - sehr gering	keine	mittel	machbar	Günstig	gering	k.A.	vorhandenes FE***	**		BRW	
1 Nord	Dickelsbach_SW_1	733125	kein - sehr gering	keine	hoch	machbar	Günstig	gering	k.A.	A	2013 -2018	Hinweis aus 1. WS: Prüfen wg. Waldlage/BU	BRW	
1 Nord	Dickelsbach_SU_1	1244250	kein - sehr gering	keine	hoch	machbar	Günstig	gering	k.A.	A	2013 -2018	Hinweis aus 1. WS: Prüfen wg. Waldlage/BU	BRW	
1 Nord	Dickelsbach_SU_1	6000	mittel	keine	mittel	prüfen	Günstig	gering	k.A.	A	2013 -2018	Örtlichkeit prüfen	BRW/Kommunen/Privat	
1 Nord	Dickelsbach_SU_1	6000	mittel	keine	mittel	prüfen	Günstig	gering	k.A.	A	2013 -2018	Örtlichkeit prüfen	BRW/Kommunen/Privat	
1 Nord	Dickelsbach_SW_2	930000	mittel	keine	mittel	prüfen	Günstig	gering	k.A.	A	2013 -2018	Hinweis aus 1. Workshop: Prüfen wegen Sar	BRW	
1 Nord	Rahmer Bach_SU_1	70000	kein - sehr gering	keine	hoch	prüfen	Bedingt günstig	mittel	k.A.	vorhandenes FE***	**		BRW	
1 Nord	Rahmer Bach_SU_1	0	kein - sehr gering	keine	hoch	prüfen	Günstig	mittel	k.A.	A	2013 -2018	Örtlichkeit prüfen	BRW/Kommunen/Privat	
1 Nord	Rahmer Bach_TS_1	25000	kein - sehr gering	keine	mittel	machbar	Günstig	mittel	k.A.	A	2013 -2018		BRW	
1 Nord	Rahmer Bach_SW_3	10000	kein - sehr gering	keine	mittel	machbar	Günstig	mittel	k.A.	A	2013 -2018		BRW	
1 Nord	Rahmer Bach_SW_3	14000	kein - sehr gering	keine	mittel	prüfen	Günstig	mittel	k.A.	A	2013 -2018	Kastenprofil	BRW/Kommunen/Privat	
1 Nord	Rahmer Bach_SU_2	55000	hoch	keine	mittel	machbar	Sehr günstig	mittel	k.A.	A	2013 -2018		BRW	
Zeilenfarben: Orange : Durchgängigkeitsmaßnahmen; weiß: Strahlursprung, hellgrau: Trittstein; dunkelgrau: Strahlweg														
* vorbereitende/begleitende Maßnahme ohne direkten Einfluss auf die biologischen Qualitätskomponenten														
Erläuterung Kostenspalte: keine Kosten, wenn umgesetzt (blau) ODER WS1-Einstufung nicht machbar (rot) ODER Kostenpauschale für einen ganzen Maßnahmenkomplex ermittelt (lila) ODER im Rahmen der Unterhaltung realisierbar (türkis)														
Spalte Priorisierung: ***Maßnahmen optimieren die hydromorphologischen Gegebenheiten im bereits vorhandenen Funktionselement weiter														
Spalte Umsetzungszeitraum (FE-Ansicht): ** in den vorhandenen FE erfolgt keine Priorisierung und Festlegung von Umsetzungszeiträumen , da die hydromorphologischen Gegebenheiten bereits vorhanden sind														