

Kartenblatt	Funktions-element (FE)	Kosten je Funktionselement [€]	Einstufung					Machbarkeit (je FE)	Umsetzbarkeit	Typspezifisches Arteninventar		Priorisierung (FE-Ansicht)	Umsetzungszeitraum (FE-Ansicht)	Bemerkungen	Maßnahmenträger
			Einschätzung Flächen in öffentlicher Hand	Altlasten innerhalb des Funktionselements (ja/nein)	Flächen mit Naturschutzstatus innerhalb des Funktionselements	MZB	Fische								
13 Süd	Garather Mühlenbach_SU_4	200400	hoch	keine	keine	machbar	Sehr günstig	gering	k.A.	B	2019 - 2027	Ortslage	BRW		
13 Süd	Garather Mühlenbach_SW_3	34300	mittel	keine - gering	keine	machbar	Sehr günstig	hoch	k.A.	A	2013 - 2018		BRW		
13 Süd	Garather Mühlenbach_SW_3	14000	mittel	keine - gering	keine	machbar	Sehr günstig	hoch	k.A.	A	2013 - 2018	Örtlichkeit prüfen	BRW/Kommunen/Privat		
13 Süd	Garather Mühlenbach_SW_3	6000	mittel	keine - gering	keine	prüfen	Bedingt günstig	hoch	k.A.	A	2013 - 2018	Örtlichkeit prüfen	BRW/Kommunen/Privat		
13 Süd	Garather Mühlenbach_SW_3	14000	mittel	keine - gering	keine	machbar	Sehr günstig	hoch	k.A.	A	2013 - 2018	Örtlichkeit prüfen	BRW/Kommunen/Privat		
13 Süd	Garather Mühlenbach_SU_6	90000	kein - sehr gering	keine	keine	prüfen	Bedingt günstig	hoch	k.A.	A	2013 - 2018	Parkanlage	BRW		
13 Süd	Garather Mühlenbach_SW_4	14000	gering	keine	keine	machbar	Günstig	hoch	k.A.	A	2013 - 2018	Örtlichkeit prüfen	BRW/Kommunen/Privat		
13 Süd	Garather Mühlenbach_SW_4	14000	gering	keine	keine	machbar	Günstig	hoch	k.A.	A	2013 - 2018	Örtlichkeit prüfen	BRW/Kommunen/Privat		
13 Süd	Garather Mühlenbach_TS_1	9000	hoch	keine	hoch	machbar	Sehr günstig	hoch	k.A.	A	2013 - 2018		BRW		
13 Süd	Garather Mühlenbach_TS_1	14000	hoch	keine	hoch	machbar	Sehr günstig	hoch	k.A.	A	2013 - 2018	Örtlichkeit prüfen	BRW/Kommunen/Privat		
13 Süd	Garather Mühlenbach_TS_1	14000	hoch	keine	hoch	prüfen	Günstig	hoch	k.A.	A	2013 - 2018	Örtlichkeit prüfen	BRW/Kommunen/Privat		
13 Süd	Garather Mühlenbach_TS_1	14000	hoch	keine	hoch	prüfen	Günstig	hoch	k.A.	A	2013 - 2018	Örtlichkeit prüfen	BRW/Kommunen/Privat		
13 Süd	Garather Mühlenbach_SW_5	549500	hoch	keine	keine	machbar	Sehr günstig	hoch	k.A.	A	2013 - 2018	Biologische Station Haus Bürgel: Vermutlich	BRW		
13 Süd	Garather Mühlenbach_SW_5	14000	hoch	keine	keine	prüfen	Günstig	hoch	k.A.	A	2013 - 2018	Örtlichkeit prüfen	BRW/Kommunen/Privat		
13 Süd	Garather Mühlenbach_SU_7	433500	gering	keine	keine	prüfen	Bedingt günstig	hoch	k.A.	A	2013 - 2018		BRW		
13 Süd	Garather Mühlenbach_SU_7	14000	gering	keine	keine	prüfen	Bedingt günstig	hoch	k.A.	A	2013 - 2018	Örtlichkeit prüfen	BRW/Kommunen/Privat		
13 Süd	Garather Mühlenbach_SW_6	150000	hoch	mittel - hoch	keine	machbar	Ungünstig	hoch	k.A.	A	2013 - 2018		BRW		
13 Süd	Garather Mühlenbach_SW_6	14000	hoch	mittel - hoch	keine	machbar	Ungünstig	hoch	k.A.	A	2013 - 2018	Örtlichkeit prüfen	BRW/Kommunen/Privat		
13 Süd	Viehbach_SU_3	259350	kein - sehr gering	keine	keine	machbar	Günstig	mittel	k.A.	A	2013 - 2018		BRW		
13 Süd	Viehbach_SU_3	6000	kein - sehr gering	keine	keine	machbar	Günstig	mittel	k.A.	A	2013 - 2018	Örtlichkeit prüfen	BRW/Kommunen/Privat		
13 Süd	Viehbach_SW_4	10125	kein - sehr gering	keine	keine	machbar	Günstig	mittel	k.A.	A	2013 - 2018		BRW		
13 Süd	Viehbach_SW_4	6000	kein - sehr gering	keine	keine	prüfen	Bedingt günstig	mittel	k.A.	A	2013 - 2018	Örtlichkeit prüfen	BRW/Kommunen/Privat		
13 Süd	Viehbach_SW_5	6000	kein - sehr gering	keine	keine	machbar	Günstig	mittel	k.A.	A	2013 - 2018	Örtlichkeit prüfen	BRW/Kommunen/Privat		
13 Süd	Viehbach_SU_4	5625	hoch	keine	keine	machbar	Sehr günstig	mittel	k.A.	A	2013 - 2018		BRW		
13 Süd	Viehbach_SU_5	6000	kein - sehr gering	keine	keine	machbar	Günstig	mittel	k.A.	A	2013 - 2018	Örtlichkeit prüfen	BRW/Kommunen/Privat		
13 Süd	Viehbach_SU_5	6000	kein - sehr gering	keine	keine	machbar	Günstig	mittel	k.A.	A	2013 - 2018	Örtlichkeit prüfen	BRW/Kommunen/Privat		
13 Süd	Viehbach_SW_6	6000	kein - sehr gering	keine	keine	prüfen	Bedingt günstig	mittel	k.A.	A	2013 - 2018	Denkmalschutz	BRW/Kommunen/Privat		
13 Süd	Viehbach_SW_6	6000	kein - sehr gering	keine	keine	prüfen	Bedingt günstig	mittel	k.A.	A	2013 - 2018	Örtlichkeit prüfen	BRW/Kommunen/Privat		
13 Süd	Viehbach_SW_6	6000	kein - sehr gering	keine	keine	prüfen	Bedingt günstig	mittel	k.A.	A	2013 - 2018	Örtlichkeit prüfen	BRW/Kommunen/Privat		
13 Süd	Viehbach_SW_6	6000	kein - sehr gering	keine	keine	prüfen	Bedingt günstig	mittel	k.A.	A	2013 - 2018	Örtlichkeit prüfen	BRW/Kommunen/Privat		
13 Süd	Viehbach_TS_2	68250	kein - sehr gering	keine	keine	machbar	Günstig	mittel	k.A.	A	2013 - 2018	Örtlichkeit prüfen	BRW		
13 Süd	Viehbach_TS_2	6000	kein - sehr gering	keine	keine	machbar	Günstig	mittel	k.A.	A	2013 - 2018	Örtlichkeit prüfen	BRW/Kommunen/Privat		
13 Süd	Viehbach_TS_2	6000	kein - sehr gering	keine	keine	machbar	Günstig	mittel	k.A.	A	2013 - 2018	Örtlichkeit prüfen	BRW/Kommunen/Privat		
13 Süd	Viehbach_SU_6	57000	mittel	keine	keine	machbar	Sehr günstig	mittel	k.A.	A	2013 - 2018		BRW		
Zeilenfarben: Orange : Durchgängigkeitsmaßnahmen; weiß: Strahlursprung, hellgrau: Trittstein; dunkelgrau: Strahlweg															
* vorbereitende/begleitende Maßnahme ohne direkten Einfluss auf die biologischen Qualitätskomponenten															
Erläuterung Kostenspalte: keine Kosten, wenn umgesetzt (blau) ODER WS1-Einstufung nicht machbar (rot) ODER Kostenpauschale für einen ganzen Maßnahmenkomplex ermittelt (lila) ODER im Rahmen der Unterhaltung realisierbar (türkis)															
Spalte Priorisierung: ***Maßnahmen optimieren die hydromorphologischen Gegebenheiten im bereits vorhandenen Funktionselement weiter															
Spalte Umsetzungszeitraum (FE-Ansicht): ** in den vorhandenen FE erfolgt keine Priorisierung und Festlegung von Umsetzungszeiträumen, da die hydromorphologischen Gegebenheiten bereits vorhanden sind															

